

Erledigt

## GA-H61N-USB3 i3 HD3000 SleepEnabler...

**Beitrag von „Fabii“ vom 3. September 2012, 17:59**

So hier mal meine Boot.plist und SSDT (nicht DSDT). Einfach auch in den Extra Ordner.  
Damit sollte SpeedStepping klappen. Sleep hatte ich wie gesagt unter 10.8.1 keinen erfolg  
weder mit noch ohne enabler.