

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 31. Mai 2017, 09:07

Anderer Prozessor und andere Grafikkarte > neues Glück.

Der Prozessor ist nicht das Problem. Bei meinem 8460p wurde von HP die HD3000 abgeschaltet und es gibt keine Möglichkeit diese zu aktivieren.
Beim 8570P ist eine HD Graphics 4000 auf dem Prozessor.

Ich würde daher folgendes machen.

Wenn du in Windows die 7570M deaktivieren kannst und danach startet der Laptop mit der HD4000 würde ich es probieren.

Sollte die HD4000 nicht zu aktivieren sein, dann lieber einen anderen Laptop.

Der Prozessor i7-3520M mit der HD4000 läuft super mit Sierra in meinem Latitude E6330.

Gruß Michael