

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 31. Mai 2017, 10:48

Manchmal sind es die Kleinigkeiten. 😊

Mit der DSDT.aml von Thogg Niatiz dürfte bei dir USB nur in Verbindung mit der USBInjectAll.kext funktionieren.

Da gibt es auch noch Optimierungsbedarf. Die USBInjectAll.kext ist nicht für den Dauergebrauch gedacht.

Anleitung zum Vermeiden der USBInjectAll.kext:

<https://github.com/RehabMan/OS-X-USB-Inject-All>