

**Erledigt**

## **Cube Thinker i35 Hackintosh Kaby Lake**

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 2. Juni 2017, 14:27**

Teilweise. Ich versuche das gerade zu sortieren. Mit deinem Clover Folder bin ich nicht über die + Zeichen rausgekommen. Mit dem Clover für das Cube Mix war ich schon ziemlich weit - bilde ich mir ein. Ich würde es damit weiter versuchen. Ich denke, dass es eventuell and er grafik liegt. Da könnte ich nochmal die [BIOS Einstellungen](#) mit den Tipps von [@ralf](#). Habe ich gestern abend nicht mehr geschafft. Baue mir nachher mal was zusammen und checke dann nochmal und gebe dann Rückmeldung it aktuellem Clover Ordner.

Update: Habe jetzt nochmal versucht die Tipps von Ralf umzusetzen und habe die config vom Cube Mix verwendet. Da rattert er schon ziemlich weit durch. startet dann aber irgendwann neu.

Ich lade hier mal den aktuellen EFI hoch und versuche nochmal einen screenshot zu erhaschen um rauszufinden, wo es haken könnte.

So, Screenshot ist auch da. kann es sein, dass es etwas mit dem Touchscreen oder ähnlichem zu tun hat?