

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Timk“ vom 4. Juni 2017, 21:43

[Zitat von BlackOSX](#)

keine Ahnung ab wann das jetzt mit Sierra kommt. Hier kann man es wohl erzwingen.
Voraussetzung ist Lilu.kext
github.com/Austere-J/NightShiftUnlocker

Schon getestet, geht leider nicht 🤔 ist aber sowieso aktuell nicht das Wichtigste, mehr Priorität haben die anderen Dinge oben.

//EDIT: Aktuell funktioniert folgendes noch nicht:

- Sleep Mode - Rechner schaltet Bildschirm aus, aber Lüfter dreht sich unendlich weiter, LED's bleiben aktiv. Habe auch keine chance das zu beenden außer hard-reset
- Shutdown - braucht min. 30-50 Sekunden, manchmal geht es auch gar nicht...
- Lüftersteuerung - habe im Probook installer den Quiet Fan Patch angehakt, leider scheint das nicht zu funktionieren, auch wenn der Rechner nur 28 Grad oder etwas mehr hat dreht der Lüfter, unter Windows schaltet er da komplett ab und geht erst ab 50 Grad an.
- WLAN - RTL8723BE ist verbaut, geht nicht, durch welche tauschen?

//Update:

Lüftersteuerung habe ich zum laufen gebracht sowie den Shutdown/Restart fix.
Nun funktioniert lediglich Sleep sowie WLAN nicht, hoffe ihr könnt mir helfen.