

Erledigt

GA-H61N-USB3 i3 HD3000 SleepEnabler...

Beitrag von „jules“ vom 4. September 2012, 18:41

hab fast die gleiche confi wie du. bei mir lags an der Nullcpupowermanagenent kext. vorher hatte ich die gleichen Symptome. hab dann einfach die Nullcpupowermanagenent kext gelöscht. fertig. habe 10.8.1 drauf.
welche bios version hast du?