

Erledigt

SpeedStep

Beitrag von „Ka209“ vom 6. Juni 2017, 15:06

Ich habe mehrere patch hintereinander ausgeführt deshalb kann ich nicht genau sagen welche es genau war aber denke mal das ausschlaggebende ist das ich diesmal als Grundlage einen Notebook Sandy Bridge CPU als Grundlage Genomen habe was ich anscheinend vorher nicht gemacht habe.

Bis auf zwei die in dem angehangen Ordner angefügten Patches habe ich eingefügt die anderen zwei hatten Probleme bereitet beim Compilern

anbei noch die beiden unterschiedlichen DSDT's
vielleicht kannst du ja den unterschied sehen, da bin ich Bissgen überfragt leider.
habe diesmal einfach auf tray and error gearbeitet 😞