

Erledigt HP Probook 430 G2

Beitrag von „Timk“ vom 8. Juni 2017, 21:49

[Zitat von Thogg Niatiz](#)

Also bitte nur die ssdt.aml mit Clover injecten.

ist getan, Sleep geht leider immer noch nicht... Habe die SSDT nur ersetzen müssen es war schon zuvor eine drin vom Probook installer, jedoch war diese Datei kleiner, als die neu erstellte vom ssdtPRGen. Im Clover Configurator waren die von dir genannten Haken bereits deaktiviert.

//edit: Bekomme leider nicht den Sleep zum Laufen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die ich testen kann?