

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „gertes“ vom 7. Juni 2017, 23:59

Hallo zusammen,

wenn ich mich in diesem Thread für das Elitebook 8740p noch anschließen darf, ich hoffe sehr, von Euch die noch fehlenden Funktionen der endlich geglückten Installation auf meinem genannten Notebook zu ergänzen.

Ich bin wie Ihr seht ein Neuling, aber sehr an dieser HackBook-Lösung interessiert, da sie auch eine Spielwiese (technisch) sein soll...

Natürlich habe ich weitgehend die verschiedensten Varianten von EFI, config.plist, DSTD versucht nach der Methode try and error, es ist ziemlich zermürend. Ohne die Hinweise des Forums wäre ich niemals soweit gekommen, das steht fest, hier meinen ausdrücklichen Dank für Euch! Aber nicht organisiertes Wissen endet meistens im Nebel und man verliert die Übersicht.

Konkret: Die meisten Funktionen sind OK, kein Ruckeln des Bildschirms oder andere Macken, sogar das Trackpad geht... Was nicht funzt, sind

Sound, (obwohl ich es schon einmal hinbekam, dafür ging dann was anderes nicht)

WLAN und Bluetooth.

Ich hoffe auf Eure Hinweise.

Viele Grüße

Gerhard

P.S. Andere Funktionen wie iMessenger oder Kamera sind mir zunächst nicht so wichtig. Falls ich noch etwas zur Problemlösung beisteuern muß, bitte anregen.