

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2017, 00:28

BTW:

mein Original MBP13,3 nutzt die Intel HD 530 plus die AMD Radeon Pro 450 (1002:67EF, im DPCIManager als "Baffin (Radeon RX460)" / Framebuffer: Berbice).

Dabei werden folgende Kexte geladen:

AMD2400Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD2600Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD3800Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD4600Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD4800Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD5000Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD6000Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD7000Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD8000Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD9000Controller	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMD9510Controller	1.51.8	28.04.17, 07:15	Yes	Apple
AMDFramebuffer	1.51.8	10.12.16, 06:55	Yes	Apple
AMDLegacyFramebuffer	1.51.8	28.04.17, 07:15	No	Apple
AMDLegacySupport	1.51.8	28.04.17, 07:15	No	Apple
AMDRadeonX3000	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMDRadeonX4000	1.51.8	10.12.16, 06:55	No	Apple
AMDRadeonX4100	1.51.8	10.12.16, 06:55	Yes	Apple
AMDSupport	1.51.8	10.12.16, 06:55	Yes	Apple