

Erledigt

## Usb Geräte bekommen kein Strom

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2017, 16:34

XHC wird auf dem Board auch nicht zu finden sein...

Zitat

Up to 14 USB 2.0/1.1 ports (10 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)

Da gab es USB3.0 noch nicht...