

Erledigt

X99 Broadwell-E mit NVMe SSD

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Juni 2017, 21:23

config.plist überarbeiten! Sieht wüst aus, mehrfache verschiedene KextToPatch-Einträge (port limit), SMBIOS unvollständig, Inject Kext aus "Yes" stellen, die DSDT Fixes mal genauer anschauen was du da eigentlich benötigst, Drop Tables können eigentlich raus. P/C States auch raus ...