

**Erledigt**

## **macOS High Sierra Erfahrungen**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 9. Juni 2017, 16:18**

Bei gehts auch nicht so recht vorwärts. Habe mittels Createmedia-Methode erstellt und Clover 4084 installiert und auch die apfs.efi mit übernommen.

Der Boot geht gut und ich komme quasi in den Installer, d.h. angezeigt wird mir ein Dienstprogrammefenster. Dort kann ich FDP wählen oder auch den Install 10.13.

Egal ob ich die Platte dort mit apfs vorbeireite oder nicht, anschließend dann auf den Installer klicke läuft der nur ca. 1-2 Minuten durch, dann kommt schon ein Neustart.

Nach dem Neustart habe ich die HighSierra-Platte bereits im Clover-Bootloader, aber dat ist so ja alles nicht richtig.

Vielleicht sollte ich doch mal die BaseDMG-Methode ersuchen.

Hab Ihr dat auch schon so gehabt und habt vielleicht einen Hinweis?