

Erledigt

## USB geht nicht bei externen Festplatte

Beitrag von „Chris66“ vom 9. Juni 2017, 21:05

Hallo orbislacteus,

schau Dir mal diese Anleitung an:

[USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Darin ist auch die Erstellung einer *uia\_exclude* Option unter Clover und Ozmosis beschrieben.

Ansonsten müsste der Fehler dann an der Hardware liegen. Evtl. steht nicht genug Strom an den Ports zur Verfügung. Das kann noch durch zu dünne Anschlusskabel im Gehäuse oder Verlängerungskabel verursacht werden.

Abgesehen von Problemen die ich noch mit den Thunderbolt 3 Schnittstellen habe konnte ich damit ansonsten meine Probleme mit USB 2.0 und 3.0 Ports beheben.

Gruss,  
Chriss66