

**Erledigt**

## **Lenovo X230 Sound /Audio**

**Beitrag von „nobby“ vom 11. Juni 2017, 17:41**

Hallo griven !

Kann zumindest ICH nicht bestätigen 😞

Nach dem ändern wird der Apfel immer noch zerrissen , und es erfolgt ein Neustart 😞 .

Bei der Einstellung 010000eb17 wird zwar der Apfel zerrissen , aber der Bootvorgang läuft ohne Probleme durch .

Lg nobby