

Erledigt

Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 12. Juni 2017, 18:12

Anbei das Bash Script und die .plist für den Ordner "LaunchDaemons" damit es beim booten geladen wird. In fans.plist musst Du nur noch den Pfad zum Script fans.sh anpassen. Das script läuft in einem Dauerloop und überprüft alle 10 Sekunden die Temps.

Ziemlich warm die Module.