

Erledigt

10.12.6 Boot Crash mit GTX 1050 TI (Ozmosis)

Beitrag von „enjoylinus“ vom 13. Juni 2017, 20:20

Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!



Plötzlich funktioniert es; ich werd verrückt

Allerdings gibt es dafür keine wirklich logische Erklärung.

Ich glaube so langsam, dass das Netzteil einen weg hat. In dem Moment, wo wahrscheinlich die Oberfläche des Betriebssystems vollständig geladen ist und die Grafikkarte auf volle Auflösung usw. umstellt, bekommt das Netzteil die Leistung nicht mehr gestemmt. Ich hatte nämlich kürzlich auch mal das Problem, dass eine Festplatte nicht erkannt wurde.

Warum es jetzt wieder funktioniert, weiß ich nicht.

Ich bin jetzt jedenfalls heil froh, dass die Grafikkarte läuft. Sollten erneut Probleme auftreten, tausche ich das Netzteil.



Muchas Gracias