

Erledigt

Bau eines Hackintosh Doubles i7 + i5 - ASUS A-170 Skylake 10.12

Beitrag von „megneg“ vom 13. Juni 2017, 21:44

Hallo zusammen, heute kam das "teure" Modul, was ich über Ebay bestellt habe. Eingebaut gebootet und es läuft augenscheinlich - d.h. WLAN connected sich, Bluetooth wird angezeigt.

Über WLAN kann ich keine Seite öffnen oder auch interne auf mein NAS oder so zugreifen... Verbindung viel zu langsam bzw. findet kein Verbindungsaufbau der Seite statt und ich seh nur einen nicht voller werdenden Ladebalken in Safari.

Bei Bluetooth findet er aber im Gegensatz zu dem USB--Bluetooth-Stick weder einen Lautsprecher, noch die Apple-Maus/Tastatur, was vorher einwandfrei lief.

Ich habe keinen Plan :-/

Als Kexte habe ich BrcmFirmwareData und BrcmPatchRam2 in Clover 10.12 drin zusätzlich zu den vorne erwähnten.

Als Screenshot mal alles, was euch vielleicht weiterhilft.

Zusätzlich kommt nach jedem Hochfahren auch schon vor Einbau des Bluetooth/WLAN-Moduls immer so eine Fehlermeldung - wie gehe ich am besten damit um?

PS [@Altemirabelle](#): Bei mir klappt das Hibernatex Kext bisher nicht - also keine Veränderung. Wie sieht dein Setup aus und hast du irgendetwas geändert vorab?