

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „TheTobii“ vom 14. Juni 2017, 22:29

Hi Mork vom Ork,

richtig, so steht es in meiner Config. Allerdings funktioniert das so nicht.

Ich habe das dann mal probiert so wie du es geschrieben hast, also beide Nummern als Find in jeweils einen Patch rein und mit meiner Tauschen lassen. Das ganze sieht dann so aus:

Code

```
1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Part#_Patch</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Find</key>
7. <data>
8. MTEzLTRFMzUzQIU=
9. </data>
10. <key>Name</key>
11. <string>AMD9500Controller</string>
12. <key>Replace</key>
13. <data>
14. MTEzLUQwMDkwMTAx
15. </data>
16. </dict>
17. <dict>
18. <key>Comment</key>
19. <string>Part#_Patch_2</string>
20. <key>Disabled</key>
21. <false/>
22. <key>Find</key>
23. <data>
24. MTEzLTRFMzUzMVU=
```

```
25. </data>
26. <key>Name</key>
27. <string>AMD9500Controller</string>
28. <key>Replace</key>
29. <data>
30. MTEzLUQwMDkwMTAx
31. </data>
32. </dict>
```

Alles anzeigen

"Inject ATI" ist deaktiviert. Dann neugestartet und es steht da immer noch "AMD R9 xxx". Ich habe absolut keine Ahnung warum das mit meiner Grafikkarte nicht funktionieren will.