

# Hilfe!!! com.apple.Boot.plist geändert und Büchse bootet nicht mehr

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Juni 2017, 20:25**

Du hast deine HDD nicht zerschossen, sondern nur einen Eintrag gesetzt, der OSX aktuell nicht mehr booten lässt...

PCIID? sagt mir nichts...

Für USB3.0 gibt es den USBInjectAll, der im Download-Bereich des Forums zu finden ist.

Setzt aber voraus, dass die DSDT.aml mit den USB-Device-Einträgen EH01/EH02, anstatt EHC1/EHC2, eingerichtet ist.

Das sollte bei dir der Fall sein.

Wenn nicht, nutze beiliegende DSDT...