

Erledigt

HP Compaq 6910p Kernel Panic

Beitrag von „theincredib13“ vom 16. Juni 2017, 21:27

Habe es mittlerweile hinbekommen eine Installation (10.6.3) zu starten, jedoch steigt mittendrin der Laptop aus, bootet neu. Vermute HW-Problem!?