

**Erledigt**

## **USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand**

**Beitrag von „CubeMonster“ vom 17. Juni 2017, 14:33**

Hi,

Erst einmal: Hat alles (noch) nichts gebracht, hab die dsdt in den patched Ordner getan, hab alle darkwake modes ausprobiert, die zur Verfügung stehen im clover configurator...

Was ich vergessen hatte zu sagen ist, dass das natürlich bei allen Festplatten/sticks so ist, vllt hilft das hier ja auch weiter. Deswegen hab ich vorsorglich die Systemberichte von beiden Festplatten (HDD und Stick) hoch geladen 😊

Mach dir aber nicht zu viel aufwand damit, zur Not schreib ich mir einfach nen Skript der alle sticks/platten vor dem sleep auswirft 😊

Das einzige was mich wundert ist dass das alles so ganz ohne Vorwarnung passiert ist, ich hab hier doch keinen windows pc stehen 🙄🍏

So, das wärs erst mal  
Cube