

Erledigt

USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Juni 2017, 18:19

Die Werte werden nicht errechnet sondern den Sensoren entnommen. Diese können jedoch (und sind auch gerne mal) fehlerhaft sein. Die Frage für dein Problem ist aber von welcher Temperatur in der Anzeige du redest, die so schnell schwanken soll. Wenn du sagst sie verändert sich mit Leistung des i5 stark, könnte es sich geg. um die Temp einer der Cores oder ähnliches handeln...