

Erledigt

USB-Ports kurz ohne Strom bei Ruhezustand

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Juni 2017, 10:32

Versuch doch mal lieber die _PRW Methoden einzeln und systematisch zu entfernen. Viel wichtiger wäre noch die Ausgabe dieses Befehls:

Code

1. `log show --style syslog | fgrep "Wake reason"`