

Erledigt

## HP Compaq 6910p Kernel Panic

Beitrag von „griven“ vom 20. Juni 2017, 21:35

Das ist eher ein Software Problem. Boote mal mit -v dann kannst Du in der Regel lesen warum er aussteigt wenn er aussteigt 😄