

Erledigt

CPU wird als i7 @3.39 GHz erkannt statt Xeon E3-1231 v3

Beitrag von „umax1980“ vom 21. Juni 2017, 10:03

Das sollte im Betrieb keine Probleme machen, ist also mehr ein kosmetisches Problem.

Hierzu hatte [@MacGrummel](#) in seinem Vortrag etwas erklärt. Schau dir mal das youtube Video an.