

Erledigt

Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „jhonny79“ vom 22. Juni 2017, 18:10

Hallo zusammen, ich habe ein T430s und folgendes Problem wenn ich vom Stick booten möchte. Der Bootvorgang stoppt bei "System uptime in nanoseconds: 91315995038 (siehe Bild). Erstellt habe ich den Stick mit Unibeast 7.0.1 und habe danach die Dateien in der EFI Partition mit denen von YogiBear ausgetauscht. Zudem habe ich FakePCIID.kext und FakePCIID_AR9280_as_N2230.kext aus dem Kext- Ordner entfernt. Liegt es evt. an einer fehlerhaften BIOS- Einstellung?