

Erledigt

El Capitan auf Acer Aspire 5310

Beitrag von „Dominik“ vom 22. Juni 2017, 19:55

AHCI Einstellung stimmt (ja) Leon! Da ich das Bios von dir nicht kenne und hoffe, das ich dir auch keine falschen Informationen gebe. Aber vielleicht hat ja dein Bios die gleichen Einstellungen. >

- XHCI Mode: Auto
- XHCI Hand OFF: Enabled
- EHCI Hand OFF: Enabled
- Secure Boot: Disable
- Audio Controller: Enabled
- Intel CPU Graphics: Enabled
- Intel CPU Graphics: Memory: 32MB
- [DVMT](#) Total Memory Size: Max

Sonst probiere mal den Legacy Bootloader und das Bios muss per Clover oder Ozmosis geflasht sein