

**Erledigt**

## **Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!**

**Beitrag von „al6042“ vom 23. Juni 2017, 17:33**

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Der eigentliche Fehler, den man aus deinem Bild entnehmen kann, ist der Kext nach der Zeile "Kernel Extensions in Backtrace:".

Dabei bezieht sich das Teil auf die fehlende CPUPowerManagement Unterstützung, die du durch die Nutzung des Hakens bei "Kernel and Kext Patches"->"AsusAICPUPM" in deiner config.plist.

Ich bin auch bestimmt nicht der erste, der dir den Hinweis gibt, dass die Beaster-Tools (Multi- & Uni-) aus dem Tomaten-Forum hier nicht unterstützt werden, weswegen auch der Griff zum EFIT430Sierra.zip aus folgendem Post sinnvoll wäre:

[macOS Sierra 10.12 auf Lenovo T430 .. Hilfe bei Installation](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/29825-sierra-und-t430s-zwei-freunde-die-sich-erst-kennenlernen-m%C3%BCssen/?postID=328300#post328300)