

Erledigt

Radeon HD6870 HDMI Sound aktivieren klappt einfach nicht mit Sierra, bitte um Hilfe

Beitrag von „Nio82“ vom 25. Juni 2017, 17:54

[@jovili](#)

Wenn dein Hacki ohne "NullCPUPowerManagement.kext" nicht startet stimmt da was nicht. Immerhin hast du mit dem i5 2400 eine CPU die so auch in iMacs verbaut wurde & daher normal mit macOS laufen muss.

<http://www.everymac.com/system...11-thunderbolt-specs.html>

Passe auch mal dein SMBIOS an, da steht zur zeit nur "iMac14,2" drinne. Erstelle dir ein passendes SMBIOS mit iMac12,2.

Deine GraKa wird wahrscheinlich nicht für den Ruhezustand funktionieren. Der Hacki wird zwar einschlafen aber beim Aufwachen springt die GraKa nicht mit an. War bei meiner Radeon HD 6850 auch so.

PS: Da du ja offensichtlich UniBeast benutzt hast, hast du auch irgend welche Sachen mit MultiBeast installiert oder angepasst?