

**Erledigt**

## **Projekt: El Capitan auf X99+5820K mit Clover UEFI erfolgreich booten**

**Beitrag von „Nio82“ vom 26. Juni 2017, 22:49**

[@Jumanji](#)

Wenn Hardware streikt ist es im übrigen auch mal einen Versuch wert ein anderes SMBIOS zu testen, dass kann manchmal wunder wirken.

Du hast zwar ein Sockel 2011 aber eine Broadwell Core i7, da kannst du auch mal ein oder zwei iMac SMBIOS testen. z.B iMac14,2 oder höher. iMac16,1 & 16,2 hatten z.B. Broadwells verbaut.