

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „Jumanji“ vom 27. Juni 2017, 20:42

Leider hat auch das nichts geholfen!

Aber was bedeutet das 10.12 (ich vermute das damit Sierra gemeint ist, ich habe aber 10.11 El Capitan)

Gibt es irgendwo eigentlich eine Liste mit diesen KextPatches, hab das noch nicht so wirklich gesehen

Hier das Aktuelle: `uia_exclude=HS13;HS14;HS01;HS02;HS07;HS08;SSP1;SSP2`

Ja, und vermutlich sind es diese 4 VIA Ports, sieht so aus, könnte stimmen

Spoiler anzeigen

Und vorne hat das Gehäuse noch 2x USB2.0 und 2X USB 3.0 welches ans Board angeschlossen ist

Der SuperCharger wird nur aktiviert, wenn man den USB an einer bestimmten Stelle ansteckt, hab das aber nicht gemacht, da es sehr experimentel ist und nicht empfohlen wird, zusätzlich muss noch ein Treiber installiert werden