

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 755 und ein MacUser**

**Beitrag von „ralf.“ vom 29. Juni 2017, 18:44**

Im Bios mal beim SATAPort den AHCI aktivieren.

Graka: 8400GS oder GT710

Alle Einstellungen mit dem Clover Configurator in der config.plist