

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 755 und ein MacUser**

**Beitrag von „ralf.“ vom 29. Juni 2017, 19:33**

USB-Problem. Solltest rauskriegen welcher USB-Chip da drin ist.

Oder erst mal USB2 im Bios deaktivieren.

ne Low Profile-Grafikkarte müsste passen. Viele haben so ein kleineres Blech - das mitgeliefert wird.

[Her kann man den VGA-Anschluß entfernen](#) und das kleinere Blech anschrauben