

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 755 und ein MacUser**

**Beitrag von „applecitronaut“ vom 29. Juni 2017, 21:20**

So, habe mir so eine GT 710 geordert. Das löst aber leider nicht mein Problem das der Rechner nicht hochfährt bzw. hängenbleibt.

Muss wohl nochmal in die config vom Stick, eintauchen. Oder gibt es da noch andere Komponenten?