

Erledigt

## GIGABYTE Z97MDH3 Sierra postinstalation Problem EFI ssd laesst sich nicht mounten

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. Juni 2017, 07:29

[Zitat von spennemama](#)

Ich bin gerade beim Soundthema. Mein Board hat ein ALC892 codec ....

Entweder nutzt du den Clover Configurator und setzt einen Haken unter ACPI bei FixHDA und die Layout ID unter Devices und da bei Audio/Injected.

Oder du patcht deine DSDT mit MaciASL und da dann unter ALC Inject - Bsp.: Add HDEF, set Audio ID:1/layout-id=1 - funktionieren sollte beides.