

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina


Beitrag von „al6042“ vom 1. Juli 2017, 19:19

Jetzt passt das auch wieder...

Wenn du eine weitere Festplatte anschliessen möchtest, wäre es spannend zu wissen, an welchem Port die OSX-Platte auf dem Mainboard verbunden ist.

Die OSX sollte auf folgendem Port hängen:

- 8) **SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s Connectors, Controlled by Intel® Z97 Chipset)**
The SATA connectors conform to SATA 6Gb/s standard and are compatible with SATA 3Gb/s and SATA 1.5Gb/s standard. Each SATA connector supports a single SATA device. The Intel® Chipset supports RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10. Refer to Chapter 3, "Configuring SATA Hard Drive(s)," for instructions on configuring a RAID array.



Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass weitere Festplatten sich beim Booten in den Vordergrund drängen und Ozmosis somit nicht an die Kexte in der EFI-Partition drankommt...

Dann geschieht genau dein geschildertes Problem.