## Erledigt GTX 570 mit macOS 10.12 Sierra

## Beitrag von "giddmac" vom 1. Juli 2017, 22:39

Hi Hackfan Danke. Good News: Dieses Problem ist damit gelöst und ich kann vom Stick wieder Booten (Hab den Parameter natürlich auch gleich in der config.plist auf meiner ssd gesetzt)

Bad News: Beim Booten von der Platte mit der neuen Cloverversion hab ich nun nach dem Apfellogo (Ladebalken ist durchgelaufen) kein Bild mehr.... Hab jetzt nochmal Verbose Mode aktiviert und Fastboot deaktiviert und schaue mal, was er so von sich gibt.

Edit: Okay, hängt definitiv mit dem Upgrade zusammen, ganz vergessen, er will ja jetzt dank der neuen Clover Version das Upgrade starten. Normales Booten von OS X El Capitan funktioniert. Ich führe jetzt einfach nochmal die Install.app von Sierra aus.