

Erledigt

Asus A55V kann nur über USB gebootet werden.

Beitrag von „al6042“ vom 2. Juli 2017, 16:06

Ich würde den Clover 4077 testen...

die darauffolgenden Versionen machen manchmal komische Dinge.

Der 4097 wollte sich z.B. nicht in die EFI meiner HS-Installation auf dem Ideapad installieren, sondern ging immer ins Root-Verzeichnis der OSX-Installation.