

Erledigt

Radeon HD6870 HDMI Sound aktivieren klappt einfach nicht mit Sierra, bitte um Hilfe

Beitrag von „Nio82“ vom 2. Juli 2017, 17:45

[@jovili](#)

Bei solchen Sachen darf man nicht zu ungeduldig sein also immer mit der Ruhe. Deinstalliere erstmal wieder den Web Treiber, die GTX650er brauchen keinen. Welcher Hersteller ist es eigentlich?. Ich hab jetzt die Config welche ich dir gegeben hatte angepasst. Teste erst mal mit dieser & wenns dann nicht geht wird Stück für Stück weiter getestet.

[config.plist](#)