

Erledigt

Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „Nio82“ vom 3. Juli 2017, 15:19

Etwas ähnliches habe ich auch, wenn ich beim Login Screen angekommen bin dauert es 3 bis 5 Sek bis ich die Maus bewegen kann. Bei mir hat es mit meiner System SSD Samsung 750 Evo zu tun. Den wenn ich in meine Testsysteme auf meiner Crucial M4 boote tritt dies nicht auf. Das hatte ich damals schon auf meinem Notebook für das ich ursprünglich die Samsung SSD gekauft hatte, hab da aber gedacht es läge am Notebook selber weil das nicht so viel Leistung hatte wie mein Desktop Hacki.