


Erledigt

Nach dem Hochfahren wird USB mit einer deutlichen Verzögerung erkannt.

Beitrag von „Nio82“ vom 3. Juli 2017, 16:49

[@kuckkuck](#)



So siehts bei mir aus sonst habe ich keine weiteren USB Einstellungen oder Patches in Clover.

Als Kexte nutze ich FakePCIID.kext & FakePCIID_XHCIMux.kext.

Und das ist meine [DSDT.aml](#)