

Erledigt

Lüfterloser Hackintosh 134€

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Juli 2017, 17:43

Wegen den Temperaturen muss ich mal schauen. Hatte bisher mit ner anderen Hardware-Zusammstellung gemessen. Anderer Kühler, anderes Board, etc.

Hab in dem ersten Post ne Q8200S nachgetragen (die 65Watt-Version). Ich hab diese Version nicht. Sondern die 95Watt. Bei Prime 95 taktet er da schon mal runter. Bei der E5400 sind die Werte niedriger.

Intel Power Gadget geht bei der CPU nicht. Der CPUSensor wird im Moment noch nicht geladen.