

Erledigt

macOS High Sierra Erfahrungen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Juli 2017, 22:17

Hallo [@Harper Lewis](#)

So was in dieser Richtung war mein Gedanke. Daher hatte ich gefragt.

Ich habe leider keine Erfahrung mit einer R9 280. Bei meine G4 wollte ich jedoch auch die interne iGPU nutzen für Airplay. Ich hatte da ähnliches Problem wie du. Beim Booten mit der HD4000 als Primär gab es sofort einen Reboot. Daher suchte ich nach einer Möglichkeit die HD4000 passiv nur als Unterstützung für Airplay zu aktivieren. Am Ende hatte ich eine Lösung gefunden.

[AirPlay Mirroring - Airplay Monitor - AppleTV](#)

Das alles hat nur bedingt mit deinem Problem zu tun. Aber die Ursache ist vielleicht die gleiche. Wenn du deine HD Graphics 530 genauso ansprechen kannst wie ich es in dem Beitrag gemacht habe könnte das eventuell das Problem lösen.

Es gibt ja Patches für deine HD Graphics 530

<https://github.com/RehabMan/OS...er/hotpatch/SSDT-IGPU.dsl>

Die Frage ist jetzt was müsste bei " "AAPL,ig-platform-id", Buffer()" für Werte stehen.

Gruß wl_michael