

Erledigt

Mac Pro 1.1 Umbau mATX

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 10. Juli 2017, 15:47

[Zitat von macmac512](#)

.... Knochenarbeit, zumindest wenn man das per Hand macht und keine **High-End Werkstatt** hat. 😊

Habe ich auch nicht - bei mir ist auch nur Standard-Werkzeug vorhanden. Aber auch per Handarbeit geht so Einiges, wenn man sich nicht gerade so wie ich vorgestern bei den Lochreihen verzählt und eine falsche Schnittkante beim herausgetrennten Lüfter-Blech setzt. Die Lochreihe fehlt jetzt 😞

Gott sei Dank gibt es Loch-Alublech. Neuer Ansatz - neues Glück. 😊

Gruß
LOM