

Erledigt

Asrock 970 Extrem Rev.2.0, OS X 10.6.3, Hackintosh auf diesem System Realisierbar?

Beitrag von „hackitosh“ vom 15. September 2012, 19:27

So update: Nach Der Installation vom Aktuellen Chameleon Bootloader, des eintragen von MacMini 1,5 . Installieren von Audio, LAN und Kext installation von meiner HD6870 kommt nun das hier:

Das Booten mit Folgenden Flags klappt nicht: -v -x auch in Kombi. nicht wie z.B -v - maxmem=4096 cpus=1 etc. auch normales Booten klappt nicht. Im obigen Bild ist dann brummen zu hören in den Lautsprechern.

Muss ich neu installieren ? Habe nicht unbedingt lust noch mal zu installieren.. Auch wenn ich eine SSD habe 😊