

Erledigt

Kein Audio device mit Sierra 10.12.5

Beitrag von „derHackfan“ vom 10. Juli 2017, 22:38

Hast du vielleicht eine bereits gepatchte AppleHDA.kext in System/Library/Extensions liegen, oder früher mal mit VoodooHDA experimentiert, auf jeden Fall mal das Kext Utility laufen lassen?

Ansonsten kann man ja die DSDT ändern und dort deine Layout ID eintragen, die 77 ist es wohl nicht ... dazu muss in Clover Configurator in der config.plist der FixHDA und die Audio/Inject Layout ID wieder raus.