

Erledigt

GTX 1050Ti HDMI Audio / Sound etc.

Beitrag von „Crucial“ vom 13. Juli 2017, 16:34

[@al6042](#) Schreib mir doch mal, wann es zeitlich bei dir auch passen könnte, insofern dein TeamViewer Angebot noch steht? 😊

Ich nutze den Thread auch noch mal um ein (bzw. zwei) anderes Thema anzusprechen, dass noch nicht so recht will:

- Auf meiner Bluetooth Tastatur (Microsoft Designer Bluetooth Keyboard) sind die Tastatureingaben für ^ und < vertauscht. Trotz Wiederholter Versuche über neu Initialisierung der Tastatur über den KeyboardSetupAssistant gelingt es mir nicht das richtige Mapping zu erzeugen. Die Tastatur steht auf ABC-Quertz oder Deutsch und zeigt jeweils auch schon in der Vorschau folgendes an:



(nur < statt >, das kommt jetzt wegen Shift beim Screenshot)

Zwischenzeitlich meine ich es schon mal richtig herum gehabt zu haben, jedoch nach jedem Neustart war es wieder weg. Reproduziert bekomme ich es leider gerade auch nicht mehr. Und nach so häufigem hin und her, weiß ich gerade doch nicht mehr so sicher, da ich ohnehin noch ne Ersatz USB Tastatur in der Nähe liegen habe derzeit. Ist dieses Problem schon mal jemandem über den Weg gelaufen?

- Wohl ein Lieblingsthema aller Hackis - der Sleep.
Ich kann meinen Hackintosh zwar in den Ruhezustand versetzen, jedoch wacht er teilweise ohne direkte Eingabe meinerseits nach unbestimmter Zeit wieder auf. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen, dass es jetzt immer nach ca. 30 minuten oder so wäre, manchmal scheint er kürzer manchmal aber auch deutlich länger durchzuhalten.
Wie ist bei diesem Thema die beste Herangehensweise?