

Erledigt

Kernel panic mit Lilu.kext

Beitrag von „Nio82“ vom 13. Juli 2017, 17:17

[@doktamotta](#)

Ja die [BIOS Einstellungen](#) kannst du auch mal überprüfen. Das sind die allgemeinen Einstellungen: <https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/32812-kernel-panic-mit-lilu-kext/?postID=333819#post333819>

Und die für die Intel Grafik:

[Zitat von ralf.](#)

BIOS-Einstellungen

VRAM 64MB (ist standardmäßig so eingestellt)

[DVMT](#) eventuell auf Auto stellen

Internal Graphics Enabled

Initial Graphic IGFX (die HD530 als Standard einstellen)

Es könnte auch die AppleALC.kext für die KP verantwortlich sein, wie Ralf in seiner Skylake Anleitung schreibt, kann die AppleALC.kext in Verbindung mit der Intel Grafik KPs verursachen. Lass die mal weg wenn du die IntelGraphicsFixup.kext testest.

Wo bleibt der Rechner hängen wenn du die IntelGraphicsFixup.kext weg lässt? Mach mal nochmal Screenshots davon. Von beidem.

Plattform ID, du meinst das SMBIOS? Die Intelgrafik läuft mit dem iMac17,1 brauchst du also nicht ändern. Was hast du den jetzt alles an dem Clover von mir verändert?

Eine Grafik Karte kaufen, hast du einen Kumpel oder ähnlich, der dir erst mal eine Karte zum testen borgen kann?

P.S. Link oben^^ war verkehrt, hab ihn angepasst.