

Erledigt

X99 Deluxe II - Grummel Elchs Filmrechner mit leichten Startschwierigkeiten bei DSDT & BT

Beitrag von „MacGrummel“ vom 14. Juli 2017, 19:32


Unter Clover braucht mein Rechner natürlich eine .aml-Datei. Aber das macht maciASL ja mit Links (oder mit Link?)..




Werd ich gleich mal testen. Ich mach mal ein neues iOReg-File, ich hab ja einiges umgebaut, bzw im BIOS umgestellt..

Hier sind DSTD und iOReg-File, wahrscheinlich leicht verändert.

Deine DSDT hat erstmal keine Veränderung bewirkt, der Rechner ist noch immer, wie er war.. Halt! Nicht ganz: hinter dem gut laufenden Internet-Anschluss Intel I218V2 steht jetzt "Built in". Ist mir vorher garnicht aufgefallen, dass das fehlte!





Der andere Intel® I211-AT ist hier immer noch namenlos, aber jetzt fehlt ihm auch das "Eingebaut"..